

*La Fabrique Sainte-Cécile du Bic
et
Patrimoine religieux du Québec*

PHASE –I– (2011)

Réparations du clocher et de la toiture

Réparation et remplacement des tôles de la toiture de la rotonde ouest;
Remplacement des tôles de la noue ouest et de l'arêtier;
Réfection globale du secteur de la rotonde est et de la cheminée;
Réparation de la noue sud-est de la toiture de l'église (chœur);
Remplacement du puits de lumière de la sacristie;
Réparations ponctuelles à la flèche du clocher;
Réparation et remplacement de tôles du dessus des corniches du clocher;
Remplacement du recouvrement de tôles du plancher des cloches;
Réparation des dos d'âne des pinacles (nord-est et nord-ouest);
Réparation à la rencontre du clocher et de la toiture de la nef;
Réparation des corniches de la façade principale;
Remplacement de la toiture de la chaufferie;
Installation de barrières à neige;
Échafaudage - Plans et devis.

Coût estimé des travaux : **\$599,503.00**

Subvention obtenue

Patrimoine religieux du Québec : **\$419,652.00**



UNE RICHESSE COLLECTIVE

Mon patrimoine
J'y crois
Je fais ma part